
14KORA	22.2.W

—

(dle § 9 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.)

DIČ: 071824829

Stav HP:
A-provozující
B-vyřazen
C-díl.n.opr.

ení: Objednavatel souhlasí s údaji uvedenými v protokolu, HP označené písmenem C) určené k dílenské údržbě byly nahrazeny odpovídající kategorií a životností. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení dílenské údržby (odborné likvidaci přístroje označené písmenem B)

zákazníka: 

Dachdecker spol. s r. o. Bergmanova 95, Dolní Rychnov
IČ: 18248292

Pobočka: Hřbitovní 3205, Teplice

Seznam PHP

Umístění PHP podle PBŘ 3/2003

Skladové prostory 5 ks PHP – P 6

Kancelář s prodejnou 2 ks PHP – P 6

2 x Hydrant C 52 – 1 x prodejna, 1 x sklad

Umístění PHP podle § 2 odst. 5 vyhl. 246/2001 Sb. o $PO = 200 \text{ m}^2 = 1 \text{ ks PHP}$

Malá skladová hala $95 \text{ m}^2 = 1 \text{ ks PHP P 6}$

22. února 2018



Jaroslav Fabry
jednatel společnosti